Bedienungsanleitung / Notice d'utilisation

BEDIENUNGSANLEITUNG Hartmetall-Drehmeielsatz 6-teilig (Artikel 80040, Rotwerk)

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der 6-teilige Drehmeielsatz mit Hartmetall-Schneiden ist ideal fr przise Dreharbeiten an Stahl, Guss, Aluminium und anderen NE-Metallen.

Er besteht aus verschiedenen Meielformen zur Bearbeitung von Innen- und Auengewinden, zum Lngs- und Plandrehen sowie zum Abstechen.

2. ANWENDUNGSHINWEISE

- Geeignet fr Drehmaschinen mit Werkzeugaufnahme 10 x 10 mm.
- Meiel fest im Werkzeughalter der Maschine spannen.
- Den richtigen Meieltyp fr den gewnschten Arbeitsgang whlen.
- Schnittgeschwindigkeit und Vorschub je nach Material anpassen.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Maschine nur bei richtig eingespanntem Meiel starten.
- Werkstck sicher einspannen.
- Meiel nicht bei sichtbarem Verschlei oder Bruch verwenden.

4. PFLEGE UND LAGERUNG

- Nach Gebrauch reinigen und trocken aufbewahren.
- Schneiden nicht mit der Hand berhren.
- In Original-Metallbox lagern.

NOTICE DUTILISATION Jeu de burins de tournage en carbure 6 pices (Rf. 80040, Rotwerk)

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce jeu de 6 burins en carbure est destin aux travaux de tournage prois sur acier, fonte, aluminium et autres mtaux non ferreux.

Il comprend des formes varies pour le filetage, lalsage, le trononnage et le tournage extrieur/intrieur.

2. CONSEILS DUTILISATION

- Convient aux tours acceptant des outils de 10 x 10 mm.
- Fixer solidement le burin dans le porte-outil.
- Choisir la forme adapte lopration effectuer.
- Ajuster la vitesse de coupe et lavance selon le matriau.

3. CONSIGNES DE SCURIT

- Porter des lunettes et des gants de protection.
- Ne jamais dmarrer la machine avec un outil mal fix.
- Bien fixer la pice usiner.
- Ne pas utiliser de burins endommags.

4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyer aprs usage, scher et ranger dans la bote mtallique dorigine.
- Ne pas toucher les artes vives la main.