



PATTEX

Précision

Colle

instantanée

PROPRIÉTÉS

- Ultra rapide
- Liquide clair et incolore
- Coule dans les moindres recoins et rainures
- Formule résistante au lave-vaisselle (D3 selon DIN EN 204)
- Sans solvant

DOMAINES

D'APPLICATION

Pour coller et réparer presque tous les matériaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Colle rapide pour pratiquement tous les matériaux :

- Métal, bois
- Caoutchouc, matières plastiques (p. ex. ABS, polystyrène, PVC rigide)
- Céramique, porcelaine
- Cuir, papier, carton

*Ne convient pas pour les surfaces vitrifiées, cirées et huilées, le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le PTFE, le cuir synthétique, le PVC souple, le silicone, les mousses souples (Styropor®) et le verre, ainsi que les composants électroniques. Vérifiez la compatibilité des matériaux avant utilisation et protégez les encollages d'une exposition directe aux intempéries. Conformément à la résistance D3 selon la norme DIN EN204, n'est pas destiné au contact avec des aliments. Ne jamais utiliser pour le collage de composants contenant des liquides chauds ou exposés à des températures élevées pendant une période prolongée.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les supports doivent être propres, exempts de graisse et de poussière, secs et bien ajustés. Nettoyez si besoin avec un solvant approprié, comme de l'alcool, ou poncez la surface. La colle très liquide pénètre rapidement dans les surfaces poreuses. Presque tous les matériaux absorbants et non absorbants conviennent comme supports, à l'exception du PE, PP et PTFE (voir ci-dessus). Pour prendre correctement, la colle doit absorber de petites quantités d'humidité (provenant de l'air ou de l'un des matériaux à coller). Vérifiez systématiquement l'adhérence de la peinture et retirez-la si nécessaire. Couvrez si possible l'environnement et les surfaces de travail et travaillez sur un support.





TRAITEMENT

Appliquez une fine couche de colle sur une face, éventuellement sur les deux faces en cas de surfaces poreuses. Plus le film de colle est fin, plus l'encollage est rapide et fort. Assemblez immédiatement et correctement les pièces et comprimez-les pendant environ 5 à 60 secondes (selon le matériau). Il est seulement possible de corriger pendant environ 10 secondes.

REMARQUES IMPORTANTES

Nettoyage des outils de travail :

Afin d'optimiser la durée de vie de la colle, éliminez les excédents de colle de la pointe de dosage et ne vissez le bouchon qu'ensuite. Absorbent la colle liquide avec de la cellulose.

Stockage :

Conservez le flacon debout et en position verticale, au sec et si possible au frais. Congélation possible. Se conserve jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine. La colle réagit rapidement à l'humidité de l'air. Maintenez l'extrémité du tube et le bouchon propres. Après utilisation, vissez fermement le bouchon pour éviter un durcissement de la colle.

EMBALLAGE

Référence de l'article	Taille du conteneur
PSK6C	Flacons de dosage 5 g

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer l'application.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)
Évitez tout contact avec la peau et les yeux, aérez suffisamment l'espace de travail. Tenir hors de portée des enfants.



En cas d'adhérence sur la peau :

Faites tremper la peau dans de l'eau savonneuse tiède pendant un certain temps et décollez la colle avec précaution. Graissez ensuite la peau.

REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides. Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières :	Cyanoacrylate d'éthyle
Couleur :	Transparent, clair
Densité (ASTMD1122) :	Env. 1,08 g/cm ³ à 20 °C
Durée de prise : (en fonction du matériau)	5 à 30 secondes (ISO 4587) env. 50 % de la résistance est atteinte après 5 minutes, adhérence finale après environ 24 heures
Température d'utilisation :	15 à 30 °C avec au moins 30 % d'humidité relative
pour de meilleurs résultats Temps de durcissement :	24 h
Résistance du collage :	Résiste au vieillissement, aux intempéries et à l'humidité
Résistance à la température :	-50 °C à +120 °C (brièvement)
Adhérence finale* :	Env. 10 à 20 N/mm ² (ISO 4587)
Résistance à l'eau (selon DIN EN 204)	D3 (plus de 100 cycles au lave-vaisselle*)
Durée de conservation (+2 °C à +8 °C) :	Non ouvert, au moins 18 mois

*conditions optimales/conditions en laboratoire

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Adhésifs pour consommateurs Allemagne
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf
Produkt-Info-Klebstoffe@henkel.com
Tél. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de
www.sista.ch/marken/pattex

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tél. : 061 825 7000

