

Aufgrund einer technischen Änderung gibt es für die reeflexUV-Klärer unterschiedliche Leuchtmittel. Um die richtige Ersatzlampe zu erhalten, prüfen Sie bitte die Seriennummer, welche sich auf dem Aluminiumkorpus befindet.

<p>Alte Ausführung bis Serien-Nr. 193604</p> <p>UVC-Brenner mit Fassung G23 (2-Pin)</p>  <p>Ersatzlampen Art.-Nr. 7315298 (7 W) 7315168 (9 W) 7315308 (11 W)</p> <p>Verpackt in neutraler weißer Faltschachtel</p> 	<p>Neue Ausführung ab Serien-Nr. 193605</p> <p>UVC-Brenner mit Fassung 2G7 (4-Pin)</p>  <p>Ersatzlampen Art.-Nr. 4110010 (7 W) 4111010 (9 W) 4112010 (11 W)</p> <p>Verpackt in Verkaufsschachtel EHEIM-Layout</p> 
<p>Frontseite:</p>  <p>Altes Piktogramm</p> 	<p>Frontseite:</p>  <p>Neues Piktogramm „Lampe“ geändert.</p> 
<p>Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altes Netzteil • Lampe mit G23 (2-Pin) • Hinweis auf Ersatzlampe 	<p>Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neues Netzteil • Achtung nicht kompatibel zu alter Version • Lampe mit 2G7 (4-Pin) • Hinweis auf Ersatzlampe 