

SOUS-COUCHE ACRYLIQUE

incoloro / sans conservateurs



pour des supports poreux, sablonneux et absorbants

Description du produit

AVANTAGES

- agit en profondeur
- pour l'intérieur et l'extérieur
- solidifiant
- sans conservateurs
- avec contrôle d'application coloré
- idéal pour les plaques de plâtre

DOMAINE D'UTILISATION

Sous-couche pour consolider et égaliser les supports absorbants à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour tous les crépis intérieurs et extérieurs habituels, le béton, ouvrages de maçonnerie, plaques de plâtre absorbantes et pour recouvrir des couches de peinture à dispersion bien adhérentes et stables. Particulièrement indiqué pour des supports à pores fins, sableux, poreux, vieux, légèrement crayeux, très absorbants ou à pouvoir d'absorption irrégulier. Équilibre le pouvoir d'absorption du support. Améliore l'adhérence des couches suivantes. Recouvrable de toutes les peintures pour murs et plafonds, pour façades, des crépis, etc. à base d'eau.

PROPRIÉTÉS

- pénètre en profondeur
- très bonne solidification
- respirant
- faible en agents polluants
- odeur neutre
- facile à mettre en œuvre

ARTICLES

articles	teintes	taille du récipient / unité de vente
522725	incoloro, sans conservateurs	1L
522736	incoloro, sans conservateurs	5L
520365	incoloro, sans conservateurs	10L

MATÉRIAU DE BASE

Dispersion synthétique

Préparation du support

CONSEILS DE PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile et de graisse, stable et absorbant. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Laver les surfaces crayeuses, les restes de colle et les détrempe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus. Les nouveaux crépis doivent sécher pendant 4 semaines au minimum. Nettoyer et dépoussiérer les surfaces soigneusement. Lors des travaux de ponçage, porter un masque de protection respiratoire ! Protéger les supports contre les éclaboussures pendant la mise en œuvre.

TRUCS ET ASTUCES POUR VÉRIFIER LE SUPPORT

Vérification de farinage - essuyage :

Passez la main sur le support. Une abrasion adhérente et des décolorations sur la paume indiquent la présence de farinage.

Vérification de résistance et d'adhérence - test à l'aide d'un ruban adhésif :

Appuyez une bande d'adhésif pour peindre fortement contre le support et retirez-la rapidement avec force. Des résidus sur le ruban adhésif indiquent que le support n'est pas résistant à la charge.

Vérification d'absorption - test de mouillage :

Humidifiez le support à l'aide d'une éponge humide ou d'un vaporisateur. De l'eau qui s'écoule ou qui perle indique que le support est normalement ou faiblement absorbant. Des surfaces fortement absorbantes absorbent l'eau rapidement et prennent une teinte foncée.

Vérification sur des couches de frittage - test de mouillage et contrôle visuel :

On trouve des couches de frittage sur des surfaces en béton et des surfaces d'enduit. Des couches de frittage se caractérisent par une brillance de la surface et révèlent un pouvoir d'absorption plus faible lors du mouillage avec de l'eau.

Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette notice doivent être respectées.

En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs influents il est recommandé de réaliser une surface d'essai avant de commencer à appliquer la peinture.

Mise en œuvre

DILUANT

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

OUTILS

- brosse
- rouleau
- pistolet

APPLICATION À L'AIDE D'UN PISTOLET AIRLESS

Dilution : 0 %

Angle de pulvérisation : 50°

Pression de pulvérisation 110 bar

Buse de pulvérisation : 0,009"

Note : Respecter les instructions du fabricant de l'appareil.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT

Bien secouer avant l'emploi. Appliquer sans dilution, généreusement et uniformément. Les supports très absorbants doivent être apprêtés par 2 couches appliquées humide sur humide (appliquer deux couches sans temps de séchage intermédiaire). Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Le primer ou la sous-couche ne peut pas former de couche brillante. Dans ce cas, le support serait trop hermétique, de sorte que les couches de finition suivantes n'auraient aucune adhérence.

SÉCHAGE

A +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 3–4 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

CONSOMMATION

1 L suffit pour 6 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Indications

COMPOSANTS SELON VDL

Copolymère d'acrylate, silicate de potasse, eau, additifs, pigments organiques et anorganiques.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ SELON LA DIRECTIVE 2004/42/CE (COV)

La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l max. (catégorie A/h à partir de 2010).

NUMÉRO DE SERVICE POUR DES PERSONNES ALLERGIQUES

Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au tél. +41 41 9296262.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P303+P352 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

En cas de brouillard de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.

Au cours de la mise en œuvre ainsi qu'après la mise en œuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.

STOCKAGE

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

ÉLIMINATION

Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

Les données contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos techniques de développement et d'application. En raison du grand nombre de supports et d'influences qui peuvent agir pendant l'application du produit, nos indications ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec la parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.