

## EAU À SOUDER TÔLE EN CUIVRE « LWK 368 »

CFH N° d'article: 52368

### Utilisations prévues

Flux pour les soudures générales surtout dans le métier de couvreur. Convient particulièrement pour souder des toitures, des gouttières et des descentes en cuivre.

### Propriétés

|                              | Liquide décapant tôle en cuivre LWK 368 |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Type selon la DIN EN 29454-1 | 3.1.1.A                                 |
| État                         | liquide                                 |
| Densité                      | 1,110 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Couleur                      | jaunâtre-clair                          |
| Valeur pH                    | 4,3                                     |

### Risques particuliers

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Peut entraîner une irritation du système respiratoire. Toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme.

### Manipulation correcte et mesures de protection

Veiller à une bonne ventilation/extraction d'air du poste de travail. Éviter le dégagement d'aérosols. Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

### Stockage – hors de portée des enfants

Ne pas stocker avec des aliments. Ne pas conserver avec des métaux. Maintenir les récipients hermétiquement fermés. Stocker au frais et au sec dans des récipients bien fermés. Conserver hors de la portée des enfants.

### Élimination correcte

Ne pas évacuer avec les ordures ménagères. Veiller à ce que le produit ne puisse pas se répandre dans les égouts. Élimination conformément aux prescriptions légales.

### Premiers secours

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Porter les sujets atteints à l'air libre. En cas d'inhalation: En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport. Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. En cas de contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. En cas de contact avec les yeux: Laver les yeux pendant plusieurs minutes à l'eau courante en écartant les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin. Protéger l'œil non touché. En cas d'ingestion: Rincer la bouche et boire de l'eau en grande quantité. Si les troubles persistent, consulter un médecin.