

Verlegehinweise

Laying instructions

(1) Bohrlöcher setzen

Altböden am Bohrloch entfernen. 6 mm Ø bohren (Dehnungsfuge berücksichtigen). Die Lochabstände sind beliebig wählbar. Die beiden äußeren Bohrungen so weit wie möglich nach außen setzen. Bohrstaub grob entfernen und Bohrlochtiefe (= Dübellänge + 1 cm) überprüfen.

(2) Dübel einschieben

Die Dübel in die Aufnahmenut schieben. Alle beige packten Dübel verwenden.

(3) Dübel ausrichten

Dübel über den Bohrlöchern ausrichten.

(4) Fixieren

D.O.S. Profil und Dübel zusammen fest in die Bohrlöcher drücken. Dübel gleichmäßig in die Bohrlöcher eintreiben. Beim Festschlagen Schlagholz unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

(5) Demontage

Vorsichtig mit einem Spachtel unter dem Profil entlang fahren bis zum Dübelkopf. Mit einem gezielten Hammerschlag wird der Dübel durchtrennt. Das Profil ist unbeschädigt und kann mit neuen Dübeln wieder verwendet werden.

(1) Drilling (6) mm holes

Remove old floor covering at the drill hole. Drill Ø 6 mm (leave an expansion joint!). The hole distances are arbitrary. Position the two outer bores as far out as possible. Remove drilling dust and check drill hole depth (= anchor length + 1 cm).

(2) Insert anchors

Push the anchors into the locating slot. Use all the anchors supplied.

(3) Align anchors

Align anchors over the drill holes.

(4) Fixing

Force anchors evenly into the drill holes to avoid damage to the section. Use a piece of wood when hammering.

(5) Dismantling

It is easy to dismantle a D.O.S. section. Carefully slide a spatula along under the section until you come up to an anchor head. The anchor can be separated with a well-aimed hammer blow. The section is undamaged and can be re-used with new anchors.

