



Fiche technique
Édition 29 nov. 2022
Nombre de pages 4

PATTEX

Montage MULTI3

FlexTec® - adhésif de montage / mastic d'étanchéité / mastic de remplissage à base de FlexTec

PROPRIÉTÉS

- Coller - Étancher - Remplir
- Teinte : blanc
- Pour tous les matériaux absorbants et non absorbants*.¹
- Joint collé amortissant les vibrations, élastique et résistant aux intempéries
- Pour les applications intérieures et extérieures*.²
- Peut être peint*³ et poncé

*1Ne convient pas pour : PE, PP, PMMA, PVC souple, PTFE, ainsi que exposition permanente à l'eau, vitrages, vitrages structurels

*2L'exposition permanente à l'humidité / à l'immersion devrait toutefois être exclue.

*3Peut être recouvert après la prise, en particulier avec un vernis acrylique aqueux.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le collage, l'étanchéité et le remplissage de matériaux absorbants et non absorbants, comme par ex :

- métaux, acier, aluminium, également cuivre et laiton
- bois et matériaux dérivés du bois, parquet, liège, stratifié
- Pierre naturelle, pierre, béton, enduits
- MDF, div. PVC, matières plastiques*¹
- Verre, miroir (DIN EN 1036-1), céramique, carrelage
- Convient pour le collage combiné

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT

Tous les supports doivent être propres, dépoussiérés, stables, exempts de graisse et d'agents de séparation. Enlever les peintures non adhérentes et les papiers peints. Nettoyer les surfaces très absorbantes et poussiéreuses, si nécessaire les traiter au préalable avec une couche de fond comme Metylan Universal Grundierung. Poncer les surfaces extrêmement lisses si nécessaire, éliminer les agents de séparation avec des solvants appropriés. Recouvrir les surfaces adjacentes. Les panneaux décoratifs en mousse de polyuréthane moulée peuvent présenter des résidus d'agents de démoulage qui doivent être éliminés par ponçage ou à l'aide de solvants. Recouvrir les surfaces adjacentes. En cas d'application sur des

Pattex Montage MULTI3



supports critiques, traiter au préalable avec un primaire (par ex. SISTA P854).



TRAITEMENT

Application de la colle

Appliquer uniformément en forme de boudin ou de point, selon l'application. Assurer une ventilation arrière à une distance d'environ 3 mm (en particulier pour deux supports non absorbants).

Application par boudins (verticalement) : Avec cette méthode d'application verticale, l'humidité ne peut pas s'accumuler, elle ressort en dessous de la pièce (humidité de condensation ou eau agissant directement).



Application par boudins (verticalement) : Cette application permet à l'humidité de l'air qui circule de bien durcir les brins et, une fois la résistance finale atteinte, la pluie, la neige, l'humidité peuvent être parfaitement évacuées. Il est également possible d'appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée appropriée.



Application par points : les pièces légères et plates peuvent être montées avec des points de colle. Ce montage garantit également un durcissement optimal et une bonne évacuation de l'humidité éventuelle.

Appuyer ensuite sur les pièces, juste assez pour que la colle ne s'écoule pas. Fixer préventivement les objets lourds ou soumis à des tensions pendant 24 heures.

Collage de polystyrène avec charge thermique élevée

Pour améliorer l'adhérence sur le Styropor®, notamment en cas de températures élevées, z. par exemple l'isolation de portes de garage, l'application supplémentaire de Ponal Express comme pont d'adhérence (mélange 1:1 avec de l'eau claire) sur le Styropor® a fait ses preuves. Les panneaux décoratifs en mousse moulée peuvent présenter des résidus d'agents de démoulage qui doivent être éliminés par ponçage ou à l'aide de solvants.

NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement après le travail avec de l'alcool ou un solvant. Frotter à sec, éliminer mécaniquement. Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon sec.

La colle de montage Pattex pour le bois durcie à cœur peut être retirée mécaniquement du bois à l'aide d'une scie à métaux, d'un cutter ou de papier abrasif.

VEUILLEZ NOTER

Ne convient pas pour le collage de PE, PP, PTFE, PMMA, PVC souple, scellements de verre et

Pattex Montage MULTI3



collages exposés en permanence à l'eau (par ex. sous l'eau) ou à l'eau stagnante.



Les pierres naturelles doivent avoir une épaisseur minimale de >10 mm. Un apprêt préalable des surfaces lisses avec par exemple SISTA P854 peut être nécessaire, le cas échéant, vérifier en conséquence.

Utilisation possible sur des supports légèrement humides, après un test approprié. Après la prise, la colle de montage peut être recouverte, en particulier avec un vernis acrylique aqueux. Pour les vernis à base d'huile et de résine alkyde, le séchage peut être retardé, le cas échéant, procéder à des essais personnels.

Dépend de l'humidité de l'air et de la température ambiante / L'indication de la résistance finale se réfère à des mesures effectuées en laboratoire interne Henkel dans des conditions optimales.

Après utilisation, visser fermement l'embout de la cartouche afin d'éviter le durcissement. Les panneaux décoratifs en mousse PU moulée peuvent présenter des résidus d'agents de démoulage qui doivent être éliminés par ponçage ou à l'aide de solvants.

STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil. Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine.

EMBALLAGE

Abréviation de l'article	Conditionnements
	PTRMU390 grammes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité avant de commencer le traitement en consultant la fiche de données de sécurité actuelle.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes allergiques au 0049 (0)211 797 0 (mot-clé urgence).



CONSEIL DE MISE AU REBUT

Les petites quantités séchées peuvent être éliminées avec les déchets ménagers/industriels. Éliminer les grandes quantités séparément. Recycler l'emballage vide. Le numéro européen de déchet est indiqué sur la fiche de données de sécurité.



DONNÉES TECHNIQUES

Base de matières premières :	Polymère réticulant au silane, sans solvant
couleur :	blanc
Densité :	environ 1,4 g/cm ³
Température de traitement :	+5°C à +40°C
Temps ouvert/ Temps de traitement :	environ 25 minutes
Résistance à la température :	-40°C à +80°C
Durcissement à cœur :	environ 2mm par jour
Largeur du joint lors du scellement :	>10mm jusqu'à <35 mm
Durée de conservation minimale :	12 mois

Dépend de l'humidité de l'air et de la température ambiante / L'indication de la résistance finale se réfère à des mesures effectuées en laboratoire interne Henkel dans des conditions optimales.

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique en fonction de notre expérience. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité avec la parution de cette fiche technique.

Attention : les informations ci-dessus ne sont que des indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application indépendantes de notre volonté et de la multitude de matériaux différents, nous recommandons dans tous les cas de procéder d'abord à des essais personnels suffisants. Nous ne pouvons donc pas être tenus responsables des résultats concrets de l'application sur la base des indications et des remarques contenues dans la présente fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Adhésifs consommateurs Allemagne
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Boîte postale . D-40191
Düsseldorf Tél. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln
Tél. : 061 825 700